



Università  
di Catania

Direzione Generale – Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente - HSE

Interventi di messa in sicurezza e adeguamento antincendio presso  
immobili dell'Università degli Studi di Catania:  
Isola Lachea, Ex Convento Santa Teresa (RG), nuove aule (ex CMS)

**Progettista e Direttore dei Lavori**

Dott.ssa Ing. Bianca Caccamese



BIANCA  
CACCAMESE  
15.06.2026  
14:15:14  
GMT+02:00

**Direttori operativi**

Dott. Arch. Antonio Cannistrà

Sig. Mauro Contarino

Sig. Sebastiano Scirè

Sig. Gaetano Bongiovanni

**Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**

Dott. Ing. Pierluigi Barbera

**R.U.P.**

Dott. Ing. Piergiorgio Ricci



PIERGIORGIO  
RICCI  
23.06.2026  
16:11:53  
GMT+02:00



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ARGOMENTO

NUM.

REVISIONE

EG

01

/ 0

SCALA:

FILE NAME:

CARTELLA:

TITOLO ELABORATO:

ISOLA LACHEA

|      |                    |            |           |            |           |
|------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0    | EMISSIONE PROGETTO | 20/05/2026 | CACCAMESE |            |           |
| 1    |                    |            |           |            |           |
| 2    |                    |            |           |            |           |
| REV. | DESCRIZIONE        | DATA       | REDATTO   | VERIFICATO | APPROVATO |

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

### **ISOLA LACHEA**

Si riportano a seguire fotografie dello stato ex ante e post ciclone Harry dalle quali è possibile evincere i danni causati e le riparazioni necessarie, dettagliate nella relazione tecnica.

## MURO – PILASTRO – CANCELLO



**Muro, pilastro e cancello - Situazione ex ante**



**Muro e pilastro distrutti e cancello divolto**



Area di interesse – Volo drone



Posizione originaria di muro e pilastro (giallo) e cancello (rosso) – Volo drone

## SCALINATA E RINGHIERE




Scalinata e ringhiera – Situazione ex ante



Gradinata danneggiata e ringhiera divelta – Volo drone



Gradinata danneggiata e ringhiera divelta



Ringhiera divelta lato esposto



Ringhiera divelta, lato interno